

BILAN ANNUEL

2014

Service Public d'Assainissement Non Collectif

Siège social
VITRE
106, bd de Laval - 35 500 VITRE
Tel : 02 99 75 28 17 - Fax : 02 99 74 75 26
e-mail : contact@bedar.fr

Agence
LA ROCHELLE
55 rue Béthencourt - 17 000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 27 03 51 - Fax : 05 46 34 12 96
www.bedar.fr



SOMMAIRE

I/ Bilan global

II/ Tableau de bord

III/ Caractérisation technique du service

IV/ Tarification de l'assainissement

V/ Indicateurs de performance

VI/ Conclusions

Fiche statistique par commune

Préambule

Une fiche statistique est réalisée pour chacune des communes de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées ». Cette fiche permet d'avoir un suivi et une vision de l'état de renouvellement de l'ensemble du parc d'assainissement autonome et d'avancement des contrôles de bon fonctionnement.

Des tableaux reprennent, pour l'année 2014, la liste complète de toutes les demandes d'assainissement autonome et la date de réalisation des travaux.

Les contrôles de bon fonctionnement concernaient principalement les habitations classées « dispositifs à risques ». Ces habitations avaient 4 ans pour réaliser les modifications nécessaires pour améliorer le fonctionnement de leur assainissement autonome.

Pour l'année 2014, la commune de Janzé était concernée par ces contrôles.

I/ BILAN GLOBAL

Le tableau suivant présente le bilan global sur l'ensemble de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » des différentes missions réalisées en 2014 et ce sur chaque commune :

Commune	Contrôle de conception	Contrôle de réalisation	Contrôle de bon fonctionnement	Contrôle supplémentaire
AMANLIS	14	11	8	3
ARBRISSEL	1	0	1	0
BOISTRUDAN	5	0	2	2
BRIE	8	4	2	1
CHELUN	6	0	3	1
COESMES	5	10	3	0
EANCE	4	3	1	0
ESSE	17	2	3	1
FORGES LA FORET	3	2	2	1
JANZE	13	12	62	0
LE THEIL DE BRETAGNE	15	7	5	6
MARCILLE ROBERT	6	0	1	2
MARTIGNE FERCHAUD	17	7	6	2
RETIERS	10	6	6	0
SAINTE COLOMBE	1	1	3	0
THOURIE	18	2	10	0
Total	143	67	118	19

II/ TABLEAU DE BORD

Le tableau suivant présente le bilan chiffré sur l'ensemble de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » des différentes missions réalisées en 2014 sur chaque commune ;

Commune	Contrôle de conception (33 € HT)		Contrôle de réalisation (71 € HT)		Contrôle de bon fonctionnement (43,90 € HT)		Contrôle supplémentaire (41,00€ HT)	
	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
AMANLIS	14	462,00 €	11	781,00 €	8	351,20 €	3	123,00 €
ARBRISSEL	1	33,00 €	0	- €	1	43,90 €	0	- €
BOISTRUDAN	5	165,00 €	0	- €	2	87,80 €	2	82,00 €
BRIE	8	264,00 €	4	284,00 €	2	87,80 €	1	41,00 €
CHELUN	6	198,00 €	0	- €	3	131,70 €	1	41,00 €
COESMES	5	165,00 €	10	710,00 €	3	131,70 €	0	- €
EANCE	4	132,00 €	3	213,00 €	1	43,90 €	0	- €
ESSE	17	561,00 €	2	142,00 €	3	131,70 €	1	41,00 €
FORGES LA FORET	3	99,00 €	2	142,00 €	2	87,80 €	1	41,00 €
JANZE	13	429,00 €	12	852,00 €	62	2 721,80 €	0	- €
LE THEIL DE BRETAGNE	15	495,00 €	7	497,00 €	5	219,50 €	6	246,00 €
MARCILLE ROBERT	6	198,00 €	0	- €	1	43,90 €	2	82,00 €
MARTIGNE FERCHAUD	17	561,00 €	7	497,00 €	6	263,40 €	2	82,00 €
RETIERS	10	330,00 €	6	426,00 €	6	263,40 €	0	- €
SAINTE COLOMBE	1	33,00 €	1	71,00 €	3	131,70 €	0	- €
THOURIE	18	594,00 €	2	142,00 €	10	439,00 €	0	- €
Total HT		4 719,00 €		4 757,00 €		5 180,20 €		779,00 €

Total HT : 15 435,20 €

III/ CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

Le S.P.A.N.C. de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » gère un ensemble de **16** communes ; ce qui correspond à environ **3 342** installations d'assainissement non collectifs sur l'ensemble du territoire.

Le S.P.A.N.C. doit assurer certaines prestations qui lui sont obligatoires (cf. prestations cité au-dessus) et d'autres prestations qui restent facultatives.

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées assure différentes prestations :

- Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes ;
- Instruction d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme ;
- Instruction d'un dossier de réhabilitation ou de construction neuve ;
- Contrôle de la réalisation d'une installation neuve ou réhabilitée ;
- La visite supplémentaire sur le terrain.

Les différents services réalisés par le S.P.A.N.C. permettent d'évaluer l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments facultatifs du Service Public d'Assainissement Non Collectif ne sont pris en compte que si la somme des éléments obligatoires atteint un indice de 100.

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » atteint un indice de mise en œuvre de **100** (cf. tableau de l'évaluation de l'indice).

Détail de l'évaluation de l'indice de mise en œuvre :

Indice de mise en œuvre			
<u>Eléments obligatoires:</u>		valeur de l'indice	indice calculé
	délimitation des zones d'assainissement non collectif	20	20
	application d'un règlement de service	20	20
	mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans	30	30
	mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	30	30
<u>Eléments facultatifs:</u>			
	existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	10	
	existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations	20	
	existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange	10	
indice de mise en œuvre:			100

Cet indice de mise en œuvre reste inchangé à celui de 2013. Les missions du Service Public d'Assainissement Non Collectif n'ont pas évolué vers les missions qui lui sont facultatives.

IV/ TARIFICATION

Les différentes prestations assurées par le S.P.A.N.C. sont soumises à une tarification (cf. tableau tarification ci-dessous). Les tarifs sont fixés par délibération et susceptibles d'évoluer chaque année sur décision de la Communauté de communes.

Tarif en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2014

	Montant TTC
Instruction d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme	32,00 €
Instruction d'un dossier de réhabilitation ou de construction neuve	39, 00 €
Contrôle de la réalisation d'une installation neuve ou réhabilitée	114,00 €
Contrôle de bon fonctionnement d'une installation existante	75,00 €
La visite supplémentaire sur le terrain	70,00 €

Les tarifs n'ont pas été revalorisés, pour l'année 2014, par délibération du Conseil Communauté du 17 décembre 2013.

V/ INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le taux de conformité

Le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif permet de mesurer le niveau de conformité de l'ensemble du parc. Il est égal au rapport entre le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service à la fin de l'année considérée et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

Concernant la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées », ce sont **2 658** installations qui ont été contrôlées lors du contrôle de bon fonctionnement et **896** installations contrôlées jugées conformes. Le taux de conformité est de **33.7 %**.

En ajoutant les 684 installations contrôlées dans le cadre des contrôles de réalisation, le taux de conformité est alors de **47.2 %**.

VI/ CONCLUSIONS

Le bilan du Service Public d'Assainissement Non Collectif réalisé par BEDAR Ingénierie pour l'année 2014, sur la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » est le suivant :

- **143** contrôles de conception ;
- **67** contrôles de bonne exécution des travaux ;
- **118** contrôles de bon fonctionnement dont **107** ventes ;
- **19** contrôles supplémentaires.

AMANLIS


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune d'AMANLIS, ce sont **312** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune d'AMANLIS est de :

- **124** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **96** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **92** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 8 contrôles de bon fonctionnement pour des transactions immobilières et 3 contrôles supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

ARBRISSEL


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune d'ARBRISSEL, ce sont **24** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune d'ARBRISSEL est de :

- 7 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- 6 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- 11 dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 1 contrôle de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

BOISTRUDAN


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de BOISTRUDAN, ce sont **111** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de BOISTRUDAN est de :

- **41** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **33** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **37** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 2 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 2 contrôles supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

BRIE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de BRIE, ce sont **117** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de BRIE est de :

- **58** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **27** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **32** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 2 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 1 contrôle supplémentaire pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

CHELUN


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de Chelun, ce sont **47** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de CHELUN est de :

- **11** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **14** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **22** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 3 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 1 contrôle supplémentaire pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

COESMES


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de COESMES, ce sont **147** installations qui ont été contrôlées. Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de COESMES est de :

- **28** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **26** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **93** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 3 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

EANCE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de EANCE, ce sont **89** installations qui ont été contrôlées. Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de EANCE est de :

- **23** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **40** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **26** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 1 contrôle de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

ESSE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de ESSE, ce sont **154** installations qui ont été contrôlées. Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de ESSE est de :

- **46** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **53** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **55** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 3 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 1 contrôle supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

FORGES LA FORET


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de FORGES LA FORET, ce sont **43** installations qui ont été contrôlées. Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de FORGES LA FORET est de :

- 9 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- 18 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- 16 dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 2 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 1 contrôle supplémentaire pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

JANZE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de JANZE, ce sont **375** installations qui ont été contrôlées. Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de JANZE est de :

- **143** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **111** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **121** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 11 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 51 contrôles ont été réalisés en visite périodique.

LE THEIL DE BRETAGNE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de LE THEIL DE BRETAGNE, ce sont **227** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de LE THEIL DE BRETAGNE est de :

- **78** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **62** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **87** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 5 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 6 contrôles supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

MARCILLE ROBERT


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de MARCILLE ROBERT, ce sont **131** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de MARCILLE ROBERT est de :

- **45** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **44** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **42** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 1 contrôle de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 2 contrôles supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

MARTIGNE FERCHAUD


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de MARTIGNE FERCHAUD, ce sont **317** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de MARTIGNE FERCHAUD est de :

- **83** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **103** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **131** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 6 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière et 2 contrôles supplémentaires pour une participation éventuelle au programme de réhabilitation.

RETIERS


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de RETIERS, ce sont **341** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de RETIERS est de :

- **124** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **105** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **112** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 6 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

SAINTE COLOMBE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de SAINTE COLOMBE, ce sont **45** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de SAINTE COLOMBE est de :

- **10** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **13** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **22** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 3 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

THOURIE


Contrôle de bon fonctionnement :

Sur la commune de THOURIE, ce sont **178** installations qui ont été contrôlées (hors installations neuves). Chaque installation contrôlée a fait l'objet d'un avis : Dispositif présentant un Bon Fonctionnement (ou Absence de défaut), Dispositif à surveiller (ou Installations soumises à recommandations) et Dispositif à risques (ou Installation non conforme / Absence d'installation).

Le bilan de la commune de THOURIE est de :

- **66** dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut,
- **48** dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations,
- **64** dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d'installation.

Le graphe suivant présente le pourcentage de chaque avis sur la commune :



En 2014, il a été réalisé 10 contrôles de bon fonctionnement pour transaction immobilière.

ENVIRONNEMENT

DCC 15-032

RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2014 (SPANC)

Monsieur Thierry RESTIF, Vice-président en charge de l'Environnement et de l'Énergie, présente le rapport suivant :

Conformément à l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées doit présenter à l'assemblée délibérante dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif dont elle a la charge (cf. : *annexe ci-jointe*).

Les indicateurs techniques et financiers figurant dans le rapport, fixés par le décret n°2007-675 et l'arrêté interministériel du 2 mai 2007, sont donc les suivants :

1) Caractérisation technique du service :

- Le SPANC a contrôlé **3 342** installations situées sur les 16 communes du territoire depuis 2006 (sans doublons pour les installations vues plusieurs fois), soit 2 658 contrôles de bon fonctionnement et 684 contrôles de travaux neufs.
- L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est de **100/100** pour les compétences obligatoires (contrôle de bon fonctionnement, contrôle de conception, contrôle de l'exécution des travaux, délimitation des zonages et application d'un règlement de service).
- L'indice de mise en œuvre des compétences facultatives est de 00/40 (entretien, traitement des matières de vidange, réhabilitation des installations).

2) Tarification de l'assainissement et recettes du service :

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2013, les tarifs ont été fixés comme suit pour l'année 2014 :

Contrôle des installations neuves/réhabilitées :	153 €
<i>dont contrôle de conception :</i>	39 €
<i>dont contrôle de réalisation des travaux :</i>	114 €
Contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes	75 €
Instruction des demandes de certificat d'urbanisme :	32 €
Visite supplémentaire :	70 €
Absence au RDV	24 €

Les recettes d'exploitation du service pour 2014 provenant des prestations de contrôle ont été de **27 174 € TTC** (dont solde 4^{ème} trimestre 2013 : 8 619 €).

La subvention pour le contrôle des installations neuves de l'Agence de l'Eau vient en supplément pour un montant de **7 002 €**.

Les dépenses totales d'exploitation ont été de **52 893,05 €** pour 2014.
Aucun investissement n'a été réalisé en 2014.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2015

Le Conseil Communautaire, convoqué par lettre en date du 20 mars 2015, s'est réuni le mardi 31 mars 2015, à 19 heures 30, à la Salle polyvalente de Retiers, sous la Présidence de Luc GALLARD, Président de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Féés.

Secrétaire de séance : Gisèle GESLIN, Conseillère communautaire d'Eancé

Etaient présents :

AMANLIS	M. Loïc GODET, Mme Joëlle MASSA,
ARBRISSEL	M. Henri BRUAND,
BOISTRUDAN	Mme Anne RENAULT,
BRIE	M. Bernard JAMET, Patrick ROBERT,
CHELUN	M. Christian SORIEUX, Mme Denise PERRIN,
COËSMES	M. Luc GALLARD, Mme Marie-Christine ATHANASE,
EANCE	M. Henri VALAIS, Mme Gisèle GESLIN,
ESSE	M. Joseph GESLIN,
FORGES LA FORET	M. Yves BOULET, Mme Jeanine RENAULT,
JANZE	M. Hubert PARIS, Dominique CORNILLAUD, Jean-Marc LECERF, Pierric MOREL, Mmes Valérie LEBLOND, Françoise SOURDRILLE, Solange BOURGES,
LE THEIL-DE-BRETAGNE	Mme Marie-Annick BOUE, M. René RAISON,
MARCILLE-ROBERT	M. Louis CHAPON, Guy VALLEE,
MARTIGNE-FERCHAUD	M. Pierre JEGU, Yann LE GALL, Mme Amanda BARBELIVIEN,
RETIERS	M. Thierry RESTIF, Henri AUBREE, Mmes Véronique RUPIN, Stéphanie VERNEUIL,
SAINTE-COLOMBE	M. Etienne PETIBON, Alain THOMAS,
THOURIE	M. Daniel BORDIER, Lionel FRESNEL.

Etaient excusés :

BOISTRUDAN	Mme Karine CHAUVIN (pouvoir à Mme Anne RENAULT),
ESSE	Mme Jeanne LORON (pouvoir à M. Joseph GESLIN),
JANZE	Mmes Elisabeth BARRE-VILLENEUVE (pouvoir à Mme Valérie LEBLOND), Isabelle CEZE (pouvoir à M. Pierric MOREL), M. Jean-Paul BOTREL,
MARTIGNE-FERCHAUD	Mme Françoise LACHERON (pouvoir à M. Yann LEGALL),
RETIERS	M. Joseph BOUE.

Etait absent :

ARBRISSEL	M. Dominique SABA.
-----------	--------------------

PROPOSITION ADOPTEE PAR LE CONSEIL (37 présents / 5 pouvoirs)

Nombre de votants : 42
voix pour : 42
voix contre : 0
abstention : 0

AFFICHE LE 10 AVRIL 2015

*Pour extrait conforme au procès-verbal
Le Président,*

Luc GALLARD
Pour extrait conforme au procès-verbal

3) Indicateurs de performance :

Taux de conformité des installations pour les 16 communes du territoire :

Sur les 2 658 installations qui ont été contrôlées lors du contrôle de bon fonctionnement (hors doublons avec les réhabilités) depuis le 1^{er} janvier 2006, 896 installations ont été jugées conformes. Le taux de conformité est de 33,7 %. En ajoutant les 684 installations neuves, le taux de conformité passe à **47,2 % d'installations conformes.**

Vu l'avis favorable du Bureau du 17 mars 2015, il vous est proposé :

- ♦ *D'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif pour l'exercice 2014 et de le transmettre aux communes.*

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Adoptée à l'unanimité.

